

T1BP: APERTURA DE EQUIPOS DE PROCESO

EPP

Básico: casco, lentes, zapatos, ropa de algodón manga larga

Casos: Dependiendo de lo requerido en el MSDS del material involucrado y del trabajo a realizar.

Ropa protectora dependiendo del material

Aparatos de respiración o monitores personales

Si hay riesgo de salpicadura, rocío o soplado se requiere careta.

ENTRENAMIENTO

-Conocimientos del trabajo a realizar

-Comportamiento de defensa apropiados (deberán estar identificados en el JSA del proveedor), estos riesgos pueden ser:

Explosiones o incendios debido a ignición de gases o líquidos inflamables.

Intoxicación aguda, envenenamiento o asfixia causada por inhalación de gases/vapores tóxicos o gases inertes.

Quemaduras debidas a contacto con materiales calientes/fríos;

Lesión física debido al impacto súbito ocasionado por presión residual o movimiento de tubería

Otros riesgos inherentes a la actividad a realizar.

CERTIFICACIONES

No se requieren.